

# 四川西南瑞鹏宠物医院有限公司通宝街分公司宠物医院项目

## 竣工环境保护验收意见

2022年7月25日，四川西南瑞鹏宠物医院有限公司通宝街分公司主持召开了四川西南瑞鹏宠物医院有限公司通宝街分公司宠物医院项目竣工环境保护验收会。根据《四川西南瑞鹏宠物医院有限公司通宝街分公司宠物医院项目竣工环境保护验收监测报告表》并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范/指南、本项目环境影响报告表和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，形成如下意见：

### 一、工程建设基本情况

#### 1、建设地点、规模、主要建设内容

四川西南瑞鹏宠物医院有限公司通宝街分公司宠物医院项目位于四川省成都市锦江区通宝街398号1层，租用商业用房进行建设，主要从事宠物医疗、宠物美容等服务。其中宠物医疗主要包括动物颅腔、胸腔和腹腔手术等方面的服务；美容服务项目主要为宠物洗浴，不提供染发及美甲服务。本项目住院室最大容纳宠物13只/d，门诊最大流量5只/d，宠物美容量5只/d。项目不涉及宠物寄养和托管服务。

#### 2、建设过程及环保审批情况

2022年5月，由成都市坤河环保科技有限公司编制完成了《四川西南瑞鹏宠物医院有限公司通宝街分公司宠物医院项目环境影响报告表》。2022年5月25日成都市锦江生态环境局以文件“锦环评审〔2022〕7号”对该环评报告表进行了批复，项目于2022年6月开工建设，2022年6月建设完成。

#### 3、投资情况

项目总投资30万元，其中环保投资6万元，占总投资的20%。

#### 4、验收范围

本项目验收范围主要包括四川西南瑞鹏宠物医院有限公司通宝街分公司宠物医院项目主体工程及配套公用辅助和环保设施。

### 二、工程变动情况

项目不涉及重大变动。

### 三、环境保护设施建设情况

## 1、废水治理措施

项目医疗废水排入1套一体化污水处理设施，采用“过滤+臭氧消毒”工艺处理达《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)中预处理标准后，与宠物洗浴废水(先经洗浴缸内排水口上方设置的隔渣器处理)、生活污水一并排入小区已建的污水预处理池处理达《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准，再经市政污水管网排入成都市第九再生水厂处理。

## 2、废气治理措施

医疗废物暂存间做好密闭、消毒、清运等工作；废气经紫外灯消毒后通过新风系统+活性炭处理装置，异味气体经过处理后排放。

## 3、噪声防治措施

空调室外机采取减震降噪措施；宠物佩戴嘴笼、住院室采用隔声处理。

## 4、固废处置措施

- ①生活垃圾、宠物毛发集中收集至垃圾桶后，由环卫部门统一收运处置。
- ②宠物尸体暂存在冰箱冷冻室，然后由成都永新无害化处置有限公司收运处置。
- ③宠物粪便及垫料采取喷洒生石灰对宠物粪便及垫料进行消毒灭活，封装于垃圾袋后交由环卫部门收运处置。
- ④废活性炭收集暂存在医废暂存间、污水处理设施污泥经生石灰消毒后暂存于医废暂存间的医疗废物收集桶内，定期交成都兴蓉环保科技股份有限公司处置。
- ⑤医疗垃圾收集后贮存在医废暂存间，定期交成都瀚洋环保实业有限公司处置。
- ⑥废紫外线灯管集中收集后贮存在医废暂存间的医疗废物收集桶内，定期交四川长虹格润环保科技股份有限公司处置。

## 5、其它环保设施

医疗废物暂存间、污水设施采取防渗漏措施。

## 四、环境保护设施、措施调试效果

### (1) 废水监测结果

验收监测期间，废水预处理池排口中悬浮物、化学需氧量、五日生化需氧量、粪大肠菌群、总余氯的排放浓度及pH值范围满足《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中三级标准要求；氨氮、总磷的排放浓度满足《污水排入城市下水道水质标准》(GB/T31962-2015)标准要求。

## （2）废气监测结果

验收监测期间，无组织排放废气中硫化氢、氨浓度的排放浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中无组织排放监控浓度限值。

## （3）噪声监测结果

验收监测期间，项目厂界环境噪声昼间检测结果均满足《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）表1中2类标准、《声环境质量标准》（GB3096-2008）表1中2类标准限值要求。

## （4）固废处置情况检查结果

项目营运期产生的各类固废进行分类收集处置，危险废物定期交有资质单位处置，固体废物收集、贮存、转运符合相关控制标准要求，去向明确，处置妥当。

## （5）污染物排放总量检查结果

项目废水实际排放总量化学需氧量、氨氮、总磷均小于环评预测值及环评批复值。

## 五、文档和环保机构情况

项目环境保护管理制度和环保台账齐全，环境管理制度健全。各项环保档案资料齐全，环保设施运行及维修记录由专人负责。

## 六、验收结论

四川西南瑞鹏宠物医院有限公司通宝街分公司宠物医院项目环评审批手续齐全，履行了环境影响评价制度，项目配套的环保设施运行正常。公司环境保护管理制度较为完善，环评报告表及批复中提出的环保要求和措施得到了落实。依据验收监测表可知，该项目采取的环保设施、措施有效，验收监测期间各项污染物均达标排放，符合验收监测要求，固体废物及危险废物收集、贮存、转运符合相关要求，验收合格，验收组同意本项目通过竣工环境保护验收。

## 七、后续要求

- 1、进一步完善运行管理制度、规范设置标示标牌；
- 2、加强环保设施设备日常管理，杜绝因环保设施设备故障而引发污染事故的发生。

## 八、验收人员信息

验收人员信息见附件。

四川西南瑞鹏宠物医院有限公司通宝街分公司

2022年7月25日



# 四川西南瑞鹏宠物医院有限公司通宝街分公司

## 动物医院项目竣工环境保护验收签到表

| 验收组 | 姓名  | 单位                   | 职称/职务 | 电话          | 备注  |
|-----|-----|----------------------|-------|-------------|-----|
| 组长  | 李家树 | 四川西南瑞鹏宠物医院有限公司通宝街分公司 | 总经理   | 15520550318 | 李家树 |
| 成员  | 王晓春 | 成都市环境保护科学研究院         | 高工    | 19141913141 | 王晓春 |
|     | 徐西川 | 四川亿海宏环保有限公司          | 高工    | 13982059994 | 徐西川 |
|     |     |                      |       |             |     |
|     |     |                      |       |             |     |

四川西南瑞鹏宠物医院有限公司通宝街分公司（盖章）

2022年7月25日